

## 鑄田籠施工実績事例

施工時期：2017年 5月

施工場所：山口県宇部市

施工方法：土留工

施工内容：宗隣寺取付道災害復旧工事

施工面積：47㎡

発注者：宇部市道路河川建設課

与件：昨年の大雨で法面と取付道の下が崩れたため。

施工前



施工中



施工直後



セールスポイント

- ・ 蓋なし底なしのため、地盤に中詰石が噛むことにより滑動に強い。
- ・ R部の箇所があってもフレキシブルに対応ができる。
- ・ 同素材の連結による一体構造が滑動を抑える。